




# RÉPARATION DE LA BARRIQUE

## COMMENT RÉPARER UNE FUITE SUR LE PEIGNE ?



1. Matériel nécessaire pour poser une pinette.

2. Positionner le poinçon sur la fuite, pour former le trou dans lequel la pinette viendra s'insérer. L'angle du poinçon doit être à peu près perpendiculaire au peigne. Ne pas poser une pinette à moins d'un centimètre de l'arête du peigne (risque d'éclat du bois).



3. Enfoncer le poinçon à l'aide d'un marteau pour former le trou.

4. Casser la pointe de la pinette (environ 3mm) avant de la positionner dans le trou.




5. Enfoncer doucement la pinette à l'aide d'un marteau.

6. À l'aide d'un ciseau à bois, couper la partie saillante de la pinette.



7. Racler légèrement le peigne et finir au papier de verre.

## COMMENT RÉPARER UNE OU PLUSIEURS FUITES SUR UN FOND (au milieu) ?



1. Matériel nécessaire pour poser un coin.

2. Après avoir repéré le point de fuite, trouver à l'aide du racloir le sens du fil du bois (passer le racloir dans les deux sens). Ensuite, positionner le burin à environ 4 cm de la sortie de la fuite.



3. Positionner le coin dans la fente et l'enfoncer à l'aide d'un marteau.

4. À l'aide d'un ciseau à bois, couper la partie apparente du coin.



5. Une fois le coin « coupé », racler (pour nettoyer le vin) et poncer légèrement le fond au papier de verre.

## COMMENT RÉPARER UNE OU PLUSIEURS FUITES SUR UN FOND (dans le jable) ?

1. Si des veines fuient dans le taillage du fond, assécher le jable avec du papier pour repérer la ou les sorties. Ensuite, poser autant de coins que nécessaire (à environ 4 cm de la sortie). Si plusieurs coins sont nécessaires, les disposer en escalier, (ne jamais les aligner).



2. Enfoncer les coins à l'aide d'un marteau.

3. À l'aide d'un ciseau à bois, couper la partie apparente des coins.



4. Racler et poncer légèrement le fond au papier de verre pour finir.